

# 胡底乡人民政府文件

胡政字〔2024〕4号



## 胡底乡人民政府 关于印发《胡底乡消防安全集中除患攻坚 大整治行动方案》的通知

各村、各单位：

现将《胡底乡消防安全集中除患攻坚大整治行动方案》印发给你们，请认真抓好落实。

（此件公开发布）



# 胡底乡消防安全集中除患攻坚大整治 行动方案

为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央领导同志批示要求，按照全国及山西省安全生产电视电话会议部署，以及县人民政府下发的行动方案要求，决定从2月起至4月底，在全乡组织开展消防安全集中除患攻坚大整治行动。现制定如下行动方案。

## 一、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个至上”、立足“两个根本”，充分认清当前极其严峻的火灾形势，紧盯重点领域、聚焦关键环节，全力防范化解重大安全风险，坚决扭转大火多发连发的被动局面。

## 二、整治范围

**（一）“七小场所”。**包括小型学校幼儿园、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、小美容洗浴、小生产加工企业等场所。

**（二）多业态混合生产经营场所。**包括集餐饮、住宿、娱乐、商业、仓储、文化、体育、培训等多业态多功能于一体的经营场所，分租、转租形成生产储存多种功能的劳动密集型企业等场所。

**（三）人员密集场所。**包括宾馆饭店、公共娱乐场所、大型商业综合体、卫生院、寄宿制中小学、旅游场所、使用燃气

的餐饮场所等。

### **三、整治重点**

#### **(一) 违规动火动焊作业和生产经营。**

1. 未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。

2. 违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。

3. 动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。

4. 施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。

5. 设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。

#### **(二) 安全疏散条件不足。**

1. 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。

2. 安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。

3. 应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。

4. 未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。

5. 多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。

#### **(三) 违规设置防盗网和广告牌。**

1. 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。

2. 人员密集场所户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全。

#### **（四）燃气使用及管路敷设不规范。**

1. 厨房油烟管道长时间未进行清洗。

2. 连接液化气钢瓶与灶具的胶管未使用不锈钢波纹管，或长度超过2米。

3. 地下、半地下室使用瓶装液化石油气以及未按要求设置瓶组间，在用气瓶和备用气瓶未分开放置。

4. 私接“三通”接头或穿越墙体、门窗、顶棚和地面。

5. 未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。

#### **（五）其他突出问题隐患。**

1. 电气线路未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料。

2. 开关、插座直接安装在易燃可燃材料上。

3. 照明灯具与可燃物未保持安全距离或未采取隔热、散热等措施。

4. 违规使用取暖等大功率用电设备。

5. 建筑消防设施或器材损坏停用。

6. 人员密集场所违规使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。

各村、各单位可以结合本地区、本行业火灾风险隐患特点，进一步细化整治重点。

### **四、职责分工**

领导小组下设办公室，负责统筹部署、推进全乡的整治行动，组织研判消防安全形势，明确工作职责任务，定期督导、调度工作开展情况，对重大安全事项组织开展研究，制定整改措施，确保整改到位。对重大火灾隐患和区域性火灾隐患，要及时提请政府挂牌督办，督促限期整改；对工作不力、火灾多发的村级负责人，进行约谈提醒。

各村负责统筹“三类场所”的消防安全整治工作，进一步健全工作协调机制，安排两委干部和网格员开展集中排查和宣传，及时劝阻、制止消防安全违法行为，督促整改消除火灾隐患，开展灭火演练，做好应急处置准备工作。

## 五、整治措施

**（一）集中开展大排查行动。**全面发动场所自查自改突出风险隐患，场所责任人、管理人要带队开展一次全面自查，并签字确认自查记录（附件2）存档备查。组织公安派出所、消防工作站、综合执法队伍等力量开展基层排查，对于难以整治的突出风险隐患，及时向乡政府报告，组织相关部门联合查处。

**（二）集中开展大整治行动。**各村、各单位对检查发现的突出风险隐患实行清单化管理，逐一建立隐患问题、整改措施、整改责任“三个清单”（附件3）。对于单位场所自身能整改的，要依法督促整改到位；对于难以整改的，要作为攻坚整治对象，明确整改责任及方案，细化整改措施和时限，整改一处、销案一处。

**（三）集中开展大曝光行动。**利用微信等媒体平台大力宣

传举报投诉渠道，落实相关奖励措施，发动公众举报火灾隐患和消防违法行为。

**（四）集中开展一次大培训大演练行动。**组织重点场所开展消防安全大演练活动，着力提升人员初起火灾扑救和疏散逃生能力。

**（五）集中开展大督导行动。**乡政府成立督导组或执法小分队开展督导检查，其中主要负责人每半月至少参加1次督导，如实反馈督导情况，真正起到督导效果。

## 六、工作要求

**（一）强化组织领导。**要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，提高政治站位，加强组织领导、指挥调度，压紧压实责任，采取有效措施，认真排查风险隐患，狠抓大整治工作质效，坚决遏制各类火灾事故多发连发势头。

**（二）强化统筹推进。**针对节庆活动、生产经营、仓储物流、营销促销、聚餐娱乐、旅游出行等高度活跃的特点，找准重点领域、敏感场所、薄弱环节，采取精准措施重拳攻坚，全力维护全乡消防安全形势平稳。

- 附件：1. 胡底乡消防安全集中除患攻坚大整治行动领导小组  
2. 胡底乡消防安全集中除患攻坚大整治行动自查(排查)表  
3. 胡底乡消防安全集中除患攻坚大整治行动“三类重点场所”问题、措施、责任清单

附件 1

## 胡底乡消防安全集中除患攻坚大整治 行动领导小组

组 长：孔维恒 党委副书记、乡长

副 组 长：郭亭亭 党群服务中心主任

成 员：各包片包村干部、各村支部书记、驻乡各单位、各企业负责人

领导小组下设办公室，办公室主任由郭亭亭兼任，负责整治行动的组织实施、指挥调度、指导督办等工作。

联系人：朱永帅

电 话：18935268155

## 附件 2

## 胡底乡消防安全集中除患攻坚大整治行动自查（排查）表

单位场所名称:

自查（排查）时间:

整治重点问题	自查（排查）重点内容	自查（排查）情况
违法违规施工作业 和生产经营	未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	动火作业未安排专门人员进行现场安全管理	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	施工现场动火焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严格落实火灾防范措施	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
	多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）
违法违规设置防盗网和 广告牌	人员密集场所所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物 人员密集场所户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ） 是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不涉及（ <input type="checkbox"/> ）

整治重点问题	自查(排查)重点内容	自查(排查)情况		
		是( )	否( )	不涉及( )
燃气使用及管路敷设不规范	厨房油烟管道长时间未进行清洗	是( )	否( )	不涉及( )
	连接液化气钢瓶与灶具的胶管未使用不锈钢波纹管,或长度超过2米	是( )	否( )	不涉及( )
	地下、半地下室使用瓶装液化石油气以及未按要求设置瓶组间,在用气瓶和备用气瓶未分开放置	是( )	否( )	不涉及( )
	私接“三通”接头或穿越墙体、门窗、顶棚和地面	是( )	否( )	不涉及( )
	未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀	是( )	否( )	不涉及( )
	电气线路未穿管保护,直接穿越易燃可燃材料	是( )	否( )	不涉及( )
	开关、插座直接安装在易燃可燃材料上	是( )	否( )	不涉及( )
	照明灯具与可燃物未保持安全距离或未采取隔热、散热等措施	是( )	否( )	不涉及( )
	违规使用取暖等大功率用电设备	是( )	否( )	不涉及( )
	建筑消防设施或器材损坏停用	是( )	否( )	不涉及( )
其他突出问题隐患	人员密集场所违规使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建	是( )	否( )	不涉及( )
	以上重点整治问题具体情形描述			
发现的其他隐患问题具体情形描述				
单位场所自查人员(签字)	单位场所主要负责人(签字)			
排查单位名称	排查人员(签字)			

