

沁水县应急管理局文件

沁应急字〔2023〕38号

签发人：陈向阳

沁水县应急管理局 关于矿井“双回路”供电检查隐患整改情况的 报告

晋城市应急管理局：

接到贵局《关于加强“双回路”供电检查隐患整改的函》（晋市应急煤机函〔2023〕45号）后，我局高度重视，立即督促山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司、山西晋煤集团坪上煤业有限公司、山西兰花沁裕煤矿有限公司3矿按照隐患整改要求进行了隐患整改。整改完成后，县局组织人员进行了复查，



经复查，所列问题已全部整改完成。

附件：煤矿“双回路”供电检查隐患整改台账



(此件公开发布)



煤矿“双回路”供电检查隐患整改台账

序号	煤矿名称	存在问题	整改措施	整改期限	整改完成情况	验收时间	验收人员	备注
1	山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	武鹿线30#、31#、39#塔有鸟窝。	清理鸟窝。	2023年4月底	已对武鹿线30#、31#、39#塔鸟窝进行了清理。	5月4日	张凯	
2	山西晋煤集团坪上煤业有限公司	1、II回6#塔顶有一个马蜂窝。 2、II回16#门杆B腿下部、A腿上部有裂缝。	1、清理马蜂窝。 2、加固门杆。	1、2023年4月底前。 2、已加卡箍处理，计划2023年6月底前更换门杆。	1、已对II回6#塔顶马蜂窝进行了清理。 2、已更换II回16#门杆。	4月23日	崔小军	
3	山西兰花沁裕煤矿有限公司	双回路供电电压等级不同，一路35KV，一路10KV（设计的双回路尚未形成，预计4月上旬前完成）。	及时调整供电电压等级。	2023年4月10日	已按设计形成35KV双回路供电（两回路供电均为35kv）。	4月21日	崔小军	



沁水县应急管理局办公室

2023 年 6 月 1 日印发



扫描全能王 创建